

CÂU 1 TRANG 17 SGK CÔNG NGHỆ 9

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống (bảng 3-5). Với những câu sai, tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng.

Trả lời

Cách 1:

	Câu	Đ- S	Từ sai	Từ đúng
1	Để đo điện trở phải dùng oát kế.	S	Oát kế	Đồng hồ vạn năng
2	Ampe kế được mắc song song với mạch điện cần đo	S	Song song	Nối tiếp
3	Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả điện áp và điện trở của mạch điện	Đ		
4	Vôn kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo	S	Nối tiếp	Song song

Cách 2:

1. Để đo điện trở phải dùng oát kế . **S**

=>Để đo điện trở phải dùng Ôm kế

2. Ampe kế được mắc song song với mạch điện cần đo . **S**

=>Ampe kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo

3. Đồng hồ vạn năng có thể đo được điện áp và điện trở của mạch điện .**Đ**

4. Von kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo . **S**

=>Von kế được mắc song song với mạch điện cần đo